


取扱説明書 nMC-402

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ 構成部品

本体〈キャスター付〉……………1	パネル受け支柱……………1	パネル押え……………1
透明ケース……………1	固定ネジ〈平座金付〉……………2	十字ドライバー……………1

■ 組立方法・ご使用方法



左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ① パネル受けが前にくるように、パネル受け支柱②を本体①の取付孔に差し込みます。
- ② 固定ネジに平座金を通して、パネル受け支柱②を本体①に十字ドライバーで取り付けます。
- ③ パネル押え③をパネル受け支柱②に挿入します。

■ ご使用方法

- ① キャスターのストッパーをかけて設置してください。
 - ② 展示物を棚板④にのせます。
 - ③ 透明ケース⑤を棚板④にのせます。この時、棚板のダボが透明ケースの内側に入るようにしてください。
 - ④ パネルをパネル受けとパネル押え③の間にはさみ込みます。
- 風がよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-13 (別売) をご利用ください。

<適応パネルサイズ>

W320～600mm×H210～450mm×t24mmまで
重量は2kgまで

<透明ケースのお手入れ方法>

表面の汚れにはぬるま湯をスポンジや布につけてふきとり、やわらかい乾いた布で仕上げてください。

※シンナーやアルコール、トルエン等の揮発性物質を成分に含んだクリーナーを用いると、ひび割れや劣化の原因になりますのでご使用にならないでください。汚れのひどいときはアクリル専用帯電防止クリーナーを使用してください。

■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、食品サンプルや小物等の展示以外の用途には使用しないでください。
- 棚板にのせる展示物は10kgまでのものにしてください。また、湯気の出る食品等を展示する場合は、透明ケースの内側が結露することがありますので、透明ケースは展示物が冷めてからのせてください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超える場合がありますので、安全性を確認してください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルと展示物を取り外してから行ってください。
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行ってください。移動後はストッパーをかけてください。
- ネジ等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。